Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 2a



09927139 - 051001

Fig. 2b



05052365 - 050505

Fig. 2c



10017809 - 081001

Fig. 3



10007180 - 052796

Fig. 4a



Fig. 4b



0952436 "05/21/01

Fig. 4c



0562/1350-0801001

Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10



Fig. 11


22
32
53
loss
dielectric adjustment
34
28
capacitor
loss
55
96
control source
51
device
24
26
31
98
control source
loss
dielectric adjustment
33
30
inductor
loss
56
loss
57

Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig 15



PROSECUTION HISTORY